

Gigabyte Z370P D3

Beitrag von „utilman“ vom 26. Juni 2021, 21:57

Alles klar, ich habe mal alle Ports durchprobiert, der Reihe nach von hinten nach vorne:

Port Mapping Z370 [Hackintosh-Forum.de](https://www.hackintosh-forum.de)

USB-2 Stick überall:

HS09 0x09

HS10 0x0A

HS04 0x04

HS03 0x03

HS07 0x07

HS08 0x08

USB-3 Stick USB-3 Ports:

SS04 0x14


SS03 0x13

SS07 0x17

SS08 0x18

Type	Name	Location ID	Port	Connector	Dev Speed	Device	Comment
XHC	H501	0x14100000	0x01	USB3	0	Unknown	
XHC	H502	0x14200000	0x02	USB3	0	Unknown	
XHC	H503	0x14300000	0x03	USB3	0	480 Mbps	
XHC	H504	0x14400000	0x04	USB3	0	480 Mbps	
XHC	H505	0x14500000	0x05	USB3	0	Unknown	
XHC	H506	0x14600000	0x06	USB3	0	Unknown	
XHC	H507	0x14700000	0x07	USB2	0	480 Mbps	
XHC	H508	0x14800000	0x08	USB2	0	480 Mbps	
XHC	H509	0x14900000	0x09	USB2	0	480 Mbps	USB2.1 Hub
XHC	H510	0x14A00000	0x0A	USB2	0	1.5 Mbps	USB KEYBOARD
XHC	H511	0x14B00000	0x0B	USB3	0	Unknown	
XHC	H512	0x14C00000	0x0C	USB3	0	Unknown	
XHC	H513	0x14D00000	0x0D	USB3	0	Unknown	
XHC	H514	0x14E00000	0x0E	USB3	0	Unknown	
XHC	USR1	0x14F00000	0x0F	USB3	0	Unknown	
XHC	USR2	0x15000000	0x10	USB3	0	Unknown	
XHC	SS01	0x15100000	0x11	USB3	0	Unknown	
XHC	SS02	0x15200000	0x12	USB3	0	Unknown	
XHC	SS03	0x15300000	0x13	USB3	0	5 Gbps	
XHC	SS04	0x15400000	0x14	USB3	0	5 Gbps	
XHC	SS05	0x15500000	0x15	USB3	0	Unknown	
XHC	SS06	0x15600000	0x16	USB3	0	Unknown	
XHC	SS07	0x15700000	0x17	USB3	0	5 Gbps	
XHC	SS08	0x15800000	0x18	USB3	0	5 Gbps	SanDisk 3.20emf
XHC	SS09	0x15900000	0x19	USB3	0	Unknown	
XHC	SS10	0x15A00000	0x1A	USB3	0	Unknown	

Jetzt befolge ich noch den Rest Deiner Anleitung



So, Sollte alles passen soweit, danke für Deine Zeit und Anteilnahme, maxt2007