

Asrock Z590M-ITX/AX und die GPU - läuft mit Umwegen

Beitrag von „hackmac004“ vom 1. Juli 2021, 22:36

iMac19,1 steht direkt in der USBport.kext drin.



Da muss das aktuell verwendete SMBIOS drin stehen, was man ja manuell ändern kann.

Naja, eigentlich brauch man die eh nicht mehr, da du ein neues board hast. Also deaktiviere bitte auch die USBport.kext in der config.

In der config die du geschickt hast, war XhciPortLimit aktiviert. Bitte check das nochmal.