

Asrock Z590M-ITX/AX und die GPU - läuft mit Umwegen

Beitrag von „hackmac004“ vom 2. Juli 2021, 08:09

Es liegt vorrangig am FB patch, weswegen eine frische EFI eher aufs gleiche hinauslaufen würde. Was Verfeinerung an der EFI nicht ausschließen soll.

Benutzt du den HDMI oder den DP Ausgang? Hat das Kabel an beiden Seiten die gleiche Art von Stecker? Also HDMI-->HDMI und DP-->DP?