

# Netzwerkrouting

## Beitrag von „canyonwalker“ vom 5. Juli 2021, 01:51

Das NAS ist bewusst auf Raid 1 gesetzt, Geschwindigkeit war dafür nicht die 1. Prio. Das NAS hat 1000 Mbit und der Mac ebenfalls.

Dlink hat ebenfalls 1000 und zeigt es auch auf allen Ports durch die grüne LED 1000 an.

Auf dem NAS zeige der Black Magic Test nun 20 MBs für Read und 30 für Write an, womit ich noch immer deutlich unter den 70 bzw. 100 liege welche von [matthias.t](#) und [HAI](#) euch angegeben sind.

So langsam gehen mir die Erklärungen aus. Werde nochmal nach den Kabeln schauen, aber eigentlich wegen der Anzeige am Switch sollte das passen.