

Nvidia NVS 510 funktioniert nicht mehr mit Big Sur

Beitrag von „hackopti2“ vom 18. Juli 2021, 08:30

Die Karte sollte OOB funktionieren, aber nach dem Setzen von nvda_drv in OC und dem deaktivieren der IGPU im BIOS:

```
IOAccelLegacyDisplayMachine::display_mode_did_change(uint32_t): Uninitialized NVIDIA GPU driver returns false
```

(taucht auf als Crash Reason wenn ich danach wieder mit der IGPU boote)

Hat jemand ne Idee was ich falsch mache?

Eine Idee: Damit dass er den KextCache nutzt und den Nvidia-Treiber nicht findet könnte es doch was zu tun haben?