

# Bluetooth nach Reboot nicht mehr funktionstüchtig

Beitrag von „maumau03“ vom 21. Juli 2021, 10:59

Hallo Zusammen,

ich bin mit meinem neuen HackBook Pro so verdammt zufrieden. Final Cut läuft so viel schneller als auf meinem Alten Lenovo L440. Eine Sache ist jedoch immer noch buggy. Nach einem Reboot funktioniert Bluetooth gar nicht mehr. Erst nach dem Erzeugen einer eines Neues SMBios mit Serien Nummer gehts wieder. Doch nach nem Reboot findet er kein Bluetooth Gerät mehr. Nach dem Reboot verliert der Bluetooth Chip im Mac seine MAC (lol) Nach dem SMBiosGen ist sie wieder da. Bin bissl mit meinem Latein am Ende. Anbei ist noch meine EFI

Grüße aus der Berufsschule 😊

P.S Das passiert nun übrigens auch nach dem Sleep