

Permanent hohe CPU Frequenz halten

Beitrag von „ozw00d“ vom 23. Juli 2021, 04:22

[hackmac004](#) kann aber nicht passen, standard takt ist für nen 9900k doch 3.6Ghz und im Turbo 5Ghz.

Hier stimmt doch vorne und hinten etwas nicht.

Nutzt du eine SSDT für die CPU (erstellt), oder hast du CPUFriend im einsatz?

soweit ich das nachvollziehen kann, kann die CPU ohne Probleme auch niedrigere Taktraten das sollte also nicht das "Scrollen" beeinflussen.

Das Problem liegt woanders insofern du kein Hitzeproblem mit der CPU hast.

Für mich als IT-ler macht deine Idee null bis garkeinen sinn.

Eine CPU dauerhaft an ihrem Limit fahren zu lassen, ist wie nen Sportwagen so lang zu fahren bis seit 10km kein Kühlwasser mehr vorhanden ist (gut gibt kisten die verkraften das ne weile, aber irgendwann...).

Musst du wissen. Mir blutet das Herz 🤔