

Erledigt

Bootloader hängt bei Big Sur Installation - Thinkpad T530

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 3. August 2021, 12:02

Wie schon geschrieben, man kann auch die Wifi Card tauschen, gegen eine, die unterstützt wird, dann hast du auch AirDrop. Jedoch erfordert das wieder ein gepaschtes Bios ohne Whitlist.

EDIT: die Fehler stammen von OC. Da gibt es wohl Unstimmigkeiten in der Config.plist. Er schreibt dir ja genau hin, wo er was zu merken hat, daher kann man das einfach beheben. Schau dir einfach mal die zu deiner OC Version passende Sample.plist an und vergleiche deine config.plist mit dieser in Bezug auf die Fehlermeldungen von oben. Dann vergleichst du die beiden plist miteinander und ergänzt in der config die fehlenden oder veränderten Einträge so, dass diese mit den Vorgaben in der Sample passen. Danach sollten die Einträge weg sein.