

Erledigt

Thinkpad E130 OC Install & vieles mehr

Beitrag von „Pi88no“ vom 4. August 2021, 09:41

bin die config noch mal durch... und habe das usb mapping weggelassen, usbinjetall ist noch drinnen & xhciportlimit ist noch an.

Jetzt scheint es zumindest mal weiter zugehen, wobei ich nicht sagen kann ob's an den drei genannten Änderungen lag.

Leider stockt es jetzt hier:

ACPI Error: Methode parse/execution failed [_SB.GBST]

ACPI Error: Methode parse/execution failed [_SB.BAT1.BST]

[OC-EFI-NEU-2021-08-04-095300 2.zip](#)

In der config gibt es ACPI -> Patch -> einen BAT1 Eintrag.