

Gigabyte Z390 M Gaming mit UHD 630 Bootvorgang nicht möglich

Beitrag von „atl“ vom 12. August 2021, 00:37

[Zitat von Published](#)

Wird die Bootstrap.EFI überhaupt benötigt?
Denn davon konnte ich keine aktuelle Version finden.

Die wird aktuell nicht mehr mitgeliefert und somit ist davon auszugehen, dass die weg kann.



[Zitat von Published](#)

Jetzt komm ich bis zum Verbotssymbol und die Zeilen des Verbose Modus sind nicht lesbar weil alles verzerrt dargestellt ist.

Mal mit der aktuellen `Sample.plist` aus dem `OpenCorePkg` abgleichen, wie die Ausgabeeinstellungen (UEFI > Output) aussehen sollten. Generell hat sich von 0.6.5 zu 0.7.2 einiges geändert, so dass du die komplette Config mal mit der `Sample.plist` abgleichen solltest und Einträge, die es in der `Sample.plist` nicht mehr gibt rausschmeissen.