

Gigabyte Z390 M Gaming mit UHD 630 Bootvorgang nicht möglich

Beitrag von „MPC561“ vom 12. August 2021, 22:20

Link zu einer "halbwegs" funktionierenden USBmap.kext innerhalb der EFI:

[Klick](#)

Die hab ich mal erstellt aber noch ohne iGPU. Könntest natürlich die aus dem Link nehmen und nur die iGPU Sachen einfügen. Oder halt die USBMap.kext statt der injectall in deiner EFI. Aber wenn man die usbinjectall rausnimmt muss man noch einen Parameter ändern und den hab ich jetzt nicht im Kopp.

PS: An der EFI oben müsste man noch mehr als nur iGPU ändern. Auch das SMBIOS müsste von iMacPro1,1 auf iMac20,1 geändert werden inkl. der entsprechenden Seriennummern. Also besser nur die USBMap.kext rausholen.

Gruss,

Joerg