

Hackintosh (UniBeast - 10.9.5) startet leider nicht mehr

Beitrag von „griven“ vom 14. August 2021, 10:08

Nope habe nochmal eine komplett neue gemacht wobei ich eigentlich bezweifle das es an der EFI liegt ich tippe eher aufs BIOS/UEFI hier sollten auf alle Fälle nochmal die Einstellungen gecheckt werden und ggf. auch auf die letzte verfügbare Version aktualisiert werden (je nachdem auf welchem Stand das jetzt ist). Gerade die H-Series und B-Series Boards sind oft ein wenig merkwürdig im Verhalten mit macOS...