

# **Schaffe USB Mapping nicht hin - Seit anfang an kein USB 3 Speed, max. 40MB/s**

**Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 18. August 2021, 21:09**

Wenn du doch nach dem Guide gegangen bist wieso ist dann eine XhciDxe.efi unter Drivers, du hast ein LGA1200 System und kein LGA1155, hier <https://dortania.github.io/OpenCore-efi/guide/opencore-efi.html> kann man alles nachlesen.