

# Mac mini 2010 Lüfter dreht nach Start gleich hoch

Beitrag von „Lantra16“ vom 21. August 2021, 19:29

Hallo liebe User, ich hab's da mal ein Anliegen an euch. Ich habe mir vor einiger Zeit nen günstigen Mini aus dem Jahr 2010 zugelegt, muss die Tage noch eine SSD und den RAM aufrüsten, ist ja relativ einfach beim 4.1. Nun aber mein eigentliches Anliegen, wenn ich den Mini starte läuft der Lüfter kurz normal dann aber fährt er den Lüfter sofort auf 5500 U/min. Habe ihn schon auf gehabt und geschaut ob ein Sensorstecker lose oder ein Kabel abgerissen ist, leider ist es nicht so, habe erstmal High Sierra installiert um Macs Fan Control zu installieren. Geöffnet und er zeigt mir alle Sensoren an die er findet inklusive aller Temperaturen. Das einzige was er mir nicht anzeigt ist die Temperatur der GPU, nun weis ich aber nicht genau ob die GPU einen Sensor hat, habe noch versucht einen SMC Reset zu machen, bekomme das aber irgendwie nicht hin. Fragen über Fragen.