

Mac mini 2010 Lüfter dreht nach Start gleich hoch

Beitrag von „GoodBye“ vom 22. August 2021, 10:26

Was zeigt Mac Fans Control denn für Temperaturen an ?

[Zitat von B4tMaxt](#)

Bei meinem MacBook 13" 2010 mit

Intel Core 2 Duo P8600 Prozessor

NVIDIA GeForce 320M

sehe ich GPU Temperatur nicht

msart Das mit den 100% Stimmt auch nicht so ganz, wenn du ganz normal in High Sierra bin, ist er nicht direkt auf 100% ausgelastet, meiner Meinung. Core 2 Duo ist nicht alles das gleiche, sondern verschiefnfe

Er ist/war ja noch am Anfang der Installation, dann wird das schon Dauerhaft 100% sein (mds - wenn dann noch Dateien drauf geschauelt werden und Email muss er ja erst mal indizieren), ich habe eine Menge Macs Administriert, seit 1990, und wenn der mds Dienst erst mal läuft dann ist das eine ganze Weile auf 100%, zudem lastet ein Browser und die heutigen Webseiten den Core2Duo auch schon mal ganz schön aus.

Zudem werden die Lüfter ja auch mit den Jahren nicht besser, Ersatz ist oft keine gute Qualität, deswegen Tausche ich die bei PC auch als erstes aus, beim Laptop und MacMini ist das schwieriger, geht aber auch, und bringt oft eine wesentliche Verbesserung, bei meinem alten MacBook Pro 2008 habe ich das auch gemacht, und zudem mit Fan Control den Unteren Drehzahl Bereich so angepasst das er nicht unangenehm war.

Und Wärmeleitpaste Tauschen ist bei dem Alter erste Pflicht.

Die Lüfterdrehzahlen vom MacBook Pro MacMini etc aus den Jahren waren IMO auch ab Werk zu Hoch, deswegen gibt es das Tool ja auch.

Bei SSD ist es natürlich auch gut, wenn das eine Crucial ist, damit gibt es keine Probleme.

Ram Samsung etc.