

Mac mini 2010 Lüfter dreht nach Start gleich hoch

Beitrag von „MacPeet“ vom 22. August 2021, 17:47

Naja, in einer Firma wechselt auch niemand Festplatten, um einen uralt-Rechner am Laufen zu halten, ganz im Gegenteil.

Heutzutage, zumindest ist es bei uns so, werden die Dinger nur noch geleast, höchstens 2-3 Jahre, dann weg und neu.

Um aber beim Thema zu bleiben, bei den 2010er Modellen ist es mit den Festplattensensoren genau so wie von mir beschrieben.

[LetsGo](#)

Du beschreibst aber auch einen Hackintosh und keinen alten realMac, oder?