

Bluetooth Probleme mit einer Intel Wlan Karte AC 7265 (Notebook verlötet)

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 25. August 2021, 20:06


Aufgefallen ist mir was, nur verstehen tue ich das jetzt gar nicht.

Vergleiche mal selber diese beiden Bilder. Speziell denn blau markierten Bereich.

Bild 1 mein NUC mit Intel Wlan BT Karte.



Und hier deine mit ebenfalls Intel Wlan BT Karte.





Liegt das am Intel BT Kext oder warum wird hier der Broadcom Transport geladen?