

Bluetooth Probleme mit einer Intel Wlan Karte AC 7265 (Notebook verlötet)

Beitrag von „Bombeiros“ vom 25. August 2021, 22:07

Wenn ich beide BT-Kexte entferne kann ich trotzdem die Apple Maus verbinden und funktioniert einwandfrei. Das wundert mich, naja dann muß ich

abwarten bis es neue BT- Kexte gibt, nochmal vielen Dank für Deine Mühe...