

Intel NUC6I7KYK Core i7-6770HQ 16GB (Beim Überprüfen der Firmware ist ein Fehler aufgetreten)

Beitrag von „Astral“ vom 26. August 2021, 16:52

Generell funktioniert Bluetooth, aber nicht mit der Maus, soll an der Intel Modul liegen.