

Mac mini 2010 Lüfter dreht nach Start gleich hoch

Beitrag von „Lantra16“ vom 26. August 2021, 19:56

Ich schließe das Thema da ich den Fehler gefunden und behoben, habe die Wärmeleitpaste heute nochmals erneuert und alle Steckverbindungen kontrolliert und ich soll sagen, der Lüfter ist erstaunlich ruhig und läuft super, dank an euch die nochmal die Leitpaste im Verdacht hatten.