

ThinkPad L15 i3 10110U kein HDMI Output

Beitrag von „reaper0402“ vom 27. August 2021, 18:02

So siehts bei mir aus. Ich kann aber glaube ich im Hackintool nichts ändern, weil er mir nur Coffee Lake als Intel Generation zeigt und nicht Comet Lake.