

# PCI Karten nicht erkannt.

**Beitrag von „atl“ vom 2. September 2021, 12:11**

Die Geräte tauchen unter PCI nur auf, wenn sie in der config.plist unter DeviceProperties->Add hinzugefügt wurden. Ggf. muss darunter noch für jedes Gerät die Eigenschaft „aapl,slotname“ definiert werden.