


Lenovo P50 bei der Installation Apfel aber danach nichts mehr

Beitrag von „grt“ vom 6. September 2021, 18:59

weiter gehts:

die patches im kasten müssen in die config.plist. ich hab dir auch eine config angehängt mit den schon eingetragenen renames, bin aber nicht zu 100% sicher, ob ich alle anderen änderungen richtig übertragen hab.. abschreiben/copypaste ist sicherer.



ausserdem die ssdt-bat-p50 nach acpi/patched, und die smcbatterymanager.kext darf wieder nach other.