

Lenovo P50 bei der Installation Apfel aber danach nichts mehr

Beitrag von „Hema8193“ vom 6. September 2021, 19:48

Sorry wenn ich mich doof ausgedrückt habe. 0% Ladezustand steht hier. Der Boot geht so schnell, hab's jetzt 3x neu gestartet aber kein BIF oder BST gesehen.

Comment	Find (HEX)	Replace (HEX)	Type(s) (HEX)	Disabled
change _SMU to XSMU	SP524056	5B524056		☒
change OSD to XSD	4F534944	5B534944		☒
change _DS to XDS	5F4F5349	5B4F5349		☒
ACPI PATCH	A05A9353 544F5301	AC5A9354 FF5BFFFF		☒
change XHC to XHC	5B4B4349	5B4B435F		☒
Change Method(_WK, LN) to X...	5F57414B 01	5B57414B 01		☒
Change Method(_SB, LN) to X...	4742494B 03	5B42494B 03		☒
Change Method(_BST, LN) to R...	47425354 04	5B425354 04		☒
S.LT.O.N -> X.LT	5F4C3137	5B4C3137		☒

Kann ich eigentlich die disable Dinger entfernen?