

**Erledigt**

## **Eigenes Audio Layout erstellen (AppleALC)**

**Beitrag von „MacPeet“ vom 7. September 2021, 16:23**

ok, verstehe, aber der interne Lautsprecher des G4 ist ja nicht wirklich der Kracher, aber für Service-Töne reicht es wohl.

Allerdings hätte ich den Umbau sicher anders gemacht, diesen Lautsprecher mit dem hinteren LineOut verkabelt, so dass man die Frontanschlüsse frei hat, wenn man wirklich mal einen Kopfhörer stecken will.

Umgekehrt ist es ja schwierig, sich immer hinter den Rechner legen zu müssen, aber ok, es ist Deine Wahl.

Bezüglich der Mic's hatte ich nicht ganz verstanden, wo das Problem lag. Kam kein Signal bei den Inputs mit Deiner Konfiguration oder was war das Problem?

Wenn Du Knoten 25 (vorderes Mic) nicht brauchst, dann kannst Du die 25 aus der Pinconfig löschen und natürlich die Einträge aus meiner Platforms betreffs diesem Switchmode, was aber dann genau Deiner Konfiguration entspricht.

Ich hatte sonst nix verändert.

Wenn es Probleme mit den Mics, bzw. dem LineIn gibt, bezüglich der Funktion, dann muss man experimentieren.

Man könnte zuerst mal aus der layout diese üblichen Werte für MuteGPIO ganz raus löschen und schauen, was macOS daraus selbst regelt.

Manche Rechner brauchen auch schon mal MuteGPIO 0 bzw. 1 an mancher Position.