

ASUS TUF Gaming Z590-PLUS WiFi / Radeon RX 5600 XT 6GB

Beitrag von „badbrain“ vom 20. September 2021, 16:40

Lösche mal bitte alle Devices aus den DeviceProperties - du kannst diese nicht einfach so 1:1 von einem anderen System übernehmen. Dann würde ich noch die IGPU im Bios deaktivieren und auf ein iMacPro SMBIOS wechseln.