

# ASUS TUF Gaming Z590-PLUS WiFi / Radeon RX 5600 XT 6GB

Beitrag von „thomasm90“ vom 21. September 2021, 13:48

[Zitat von cobanramo](#)

Stelle mal bitte deinen kompletten Efi ordner zu Verfügung, ausser den Device Eintrag hab ich den ALC Id eingetragen und den nicht funktionierenden USBInjectAll.kext deaktiviert.

SSDT-UIAC-Z590i-VisionD.aml den du da im Einsatz hast kann ja nicht für dein Board sein, den solltest du auch bereinigen damit das ganze überhaupt tut.

Wenn es vorher mit USBInjectAll.kext & SSDT-UIAC-Z590i-VisionD.aml gestartet hat, schalt einfach den USBInjectAll.kext ein, kannst später das ganze bereinigen.

Ich hab die alte config nun auf einen USB geben da ich den EFI ordner schon auf die SSD gemounted habe und jetzt zieht er immer den falschen EFI ordner? Wie kann ich das umgehen?