

Erledigt

Audiointerface HILFE!!! BigSure Update 11.6

Beitrag von „5T33Z0“ vom 28. September 2021, 17:47

[user232](#) Ich hatte den Haken gesetzt, als ich die Config erstellt habe. Weil TE zunächst beabsichtigte, auf Catalina zu wechseln, um das Port-Mapping zu vermeiden.

Der USBPorts kext kam ja erst später dazu. Aber klar, jetzt sollte man XhciPortLimit wieder deaktivieren.