

MSI x299 Raider - "Plist-only kext has CFBundleExecutable key"

Beitrag von „user1_“ vom 7. Oktober 2021, 22:39

Schönen guten Abend,

ich bin nun seit mehreren Tagen an meinem neuen Hacki, leider komme ich mal wieder an einer Stelle nicht weiter.

Die SSDTs müsste ich (erfolgreich?) eingepflegt haben und die [Bios Einstellungen](#) sollten auch passen.

Im Anhang noch die "Resultate" die ich mit "SSDTTime-master" ausgelesen habe aus dem Board, ggf könnte das ja helfen.

Bios Einstellungen

Die EFI habe ich bestmöglich nach dem Dortania Guide erstellt.

Freue mich über ein wenig Hilfe.

EFI-1 1. versuch mit obiger Fehlermeldung.

EFI-2 mit Kernel Panik - hatte versucht OC_patched in die config einzufügen.

EFI-3 inkl Debug log

Aus dem Bauch heraus würde ich sagen ich muss "CpuTscSync.kext" noch richtig in die config einbringen, weiß ggf jemand darüber was genaueres?