

Erledigt

[GUIDE] OpenCore Update mit Kext Updater und OCConfigCompare + Config Tweaks

Beitrag von „Wolfe“ vom 13. Oktober 2021, 15:27

[lev92](#) Wir haben nahezu identische Systeme. Meine Apple Mouse 2 stottert auch, was aber in der Verbindung mit BT liegt. Sie wird auf der Frequenz 2,4 GHz von meinem Fritz PLC gestört, das ich für mein iPad brauche. Deshalb nutze ich die Maus nicht mehr sondern eine kabelgebundene.

Auch bei dir dasselbe Problem?