

# **[Vorstellung] 265 Euro Hackintosh, erweiterungsfähig, klein, energiesparend und mit aktueller Hardware**

**Beitrag von „MPC561“ vom 17. Oktober 2021, 19:48**

Neue Version 1.5 basierend auf OC 0.7.4 im Startpost eingefügt.

Sollte mit BigSur anstandslos funktionieren.

Ich hab damit die Beta 10 von OSX Monterey auf eine 2. Sata SSD installiert. Funktionierte sofort, und auch in Monterey scheint aktuell alles zu funktionieren. Keine Probleme mit dem Netzwerk (RTL8111) und mit der Verbindung von Bluetooth nach Sleep. Andere Betatester (mit anderen Boards) hatten damit wohl Probleme.

USB Ports hab ich nicht weiter getestet. Grafik habe ich nur mit meiner RC5700XT testen können, ich erwarte da aber keine Probleme. Ob auch die Updates von Monterey funktionieren kann ich noch nicht sagen.

**Deswegen rate ich dringend davon ab eure Produktivsysteme auf Monterey zu migrieren. Wenn ihr testen wollt, dann bitte mit einer Parallelinstallation auf ein separates Installationsmedium!**

Gruss,

Joerg