

# Z490 Vision G - OpenCore 0.7.5 zeigt nur Windows Partition beim Booten

Beitrag von „5T33Z0“ vom 10. November 2021, 09:52

[apfelnico](#) Danke für die Erläuterungen. Dass "AAPL,slot-name" allein nichts bewirkt, ist mir bewusst. Der Device Property Eintrag ist bei mir eh anders:

| PCILists |   | Key              | Class  | Value                                    |
|----------|---|------------------|--------|--|
| 1        | PciRoot(0x0)/Pci(0x1C,0x1)/Pci(0x0,0x0) | 1 AAPL,slot-name | String | Built-in                                 |
| 2        | #PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)              | 2 Comment        | String | Required for macOS 10.15 up to 11.3 only |
| 3        | PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x3)              | 3 device-id      | Data   | F3150000                                 |
| 4        | PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)               | 4 device_type    | String | Ethernet-Controller                      |
|          |   | 5 model          | String | Intel I225-V                             |