

# Z490 Vision G - OpenCore 0.7.5 zeigt nur Windows Partition beim Booten

Beitrag von „leberkaes“ vom 10. November 2021, 16:37

5T33Z0 hast du deinen Intel PRO 1000 Controller wieder zum Funktion gebracht?

Ich habe mir genau so einen aber mit einem Port bestellt und heute eingebaut, allerdings funktioniert er automatisch nicht.

Habe schon versucht selber was in config.plist einzutragen, hoffentlich auch mit richtigen Values, hat aber nicht geholfen.

Bevor der Controller angekommen ist habe ich leider auch die "Lösungen" von [greecedrummer](#) probiert, um den integrierten Controller zum Funktion zu bringen, vielleicht geht der neue Controller deswegen bei mir auch nicht... xD

