

Z490 Vision G - OpenCore 0.7.5 zeigt nur Windows Partition beim Booten

Beitrag von „5T33Z0“ vom 10. November 2021, 16:47

[leberkaes](#)

Den I225 musste ich deaktivieren, die Intel PRO 1000 funktioniert - ohne Device Properties. Allerdings muss Vt-D deaktiviert sein und/oder DisableIoMapper Quirk muss aktiviert sein, damit der Intel Pro 1000 läuft.

Hatte zwischenzeitlich die DMAR Tabelle mal gedroppt und Vt-D enabled und DisableIoMapper deaktiviert, weil das als mögliche Problemlösung für den I225 Controller aufkam. Hat das Problem allerdings auch nicht gelöst und zudem ging dann die Intel PRO1000 nicht mehr. Daher weiß ich das.