

Asus ThunderboltEX 3 TR Installations Probleme

Beitrag von „apfelnico“ vom 11. November 2021, 20:07

[Kentsoon](#)

Binde mal die angefügte SSDT ein. Nach Neustart schau mal in den Systembericht, dort wieder unter PCI wie auch unter Thunderbolt. Und auch wieder in die IORegistry. Und hänge ein Thunderbolt-Gerät ran ...