

Asus ThunderboltEX 3 TR Installations Probleme

Beitrag von „Kentsoon“ vom 11. November 2021, 21:07

funktioniert leider nicht.



Bei den ersten Reboots ist der Rechner abgestürzt. Ich hab versucht screenshots zu machen. Ich habe dann das TB_Audio_Interface abgeschaltet, dann habe ich das Kabel aus dem Interface genommen.

Erst als ich das Kabel aus der TB3 Karte gezogen habe, ist der Rechner wieder hochgefahren.





Danach konnte ich den Rechner mit eingestecktem Kabel und Angeschlossenem TB-Audio-Interface starten, aber das Interface wird nicht erkannt.



Ich habe auch meine Config mit der Sample config verglichen, vielleicht liegt da ja der Bug begraben.

Liegt als Textfile bei.