

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „LetsGo“ vom 12. November 2021, 18:28

kuko

Klar verfehlt sie die angegebenen Werte, wenn du PCI 3.0 statt 4.0 verwendest. Du hättest bei deinem System auch ne SN750 nehmen können.