

# Z490 Vision G - OpenCore 0.7.5 zeigt nur Windows Partition beim Booten

Beitrag von „5T33Z0“ vom 13. November 2021, 16:14

[grecedrummer](#)

Wir haben es verstanden. Es hat auch NIEMAND behauptet, dass Du Mist schreibst. Es ist nur so: Du hast ein 2.5 Gbit Router und damit scheint der Controller mit den vorhandenen Treibern zu funktionieren - out of box.

Deine Config hat jedenfalls keinen Einfluss darauf, denn die Einträge, die Du unter DeviceProperties verwendest, haben keinen verändernden Einfluss auf die Eigenschaften des Controllers selbst - worauf Apfelnico ja bereits hingewiesen hatte.

Aber bei anderen Leuten mit einer Gbit Ethernet Verbindung ist es eben nicht der Fall und es funktioniert dort nur mit beta 8 kexts - unabhängig von DEINEM Fazit.

Es wäre auch schön, wenn wir es jetzt darauf beruhen lassen könnten. Es nervt einfach nur noch mega!