

# Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „nr\_123“ vom 23. November 2021, 17:56

[Zitat von JaxxBee](#)

Hallo,

ich hab leider keine Ahnung welcher Chip im ASUS USB-T400 werkelt, er wird aber schon alleine mit dem BlueToolFixup 2.6.1 als USB-Dongle erkannt.

Sleep Funktioniert, wake-up, sowie jede erdenkliche Version hoch und runter fahren.

OC 7.6

Ich hoffe das hilft irgendjemanden weiter 😊

Alles anzeigen

Im ASUS USB T400 werkelt der Broadcom BMC20702

Wie sieht es mit AirDrop und Handoff mit diesem Dongle aus?