

Big Sur und USB - was stimmt da nicht?

Beitrag von „Werner_01“ vom 30. November 2021, 10:15

Nee, nee, ich habe aktuell 1x Mojave, 2x Catalina und 1x Monterey. Das System hat Wechselplatten. 😊 Schon alleine wegen der Datensicherheit.

Dazu noch ein paar Bootsticks, die ich beim Ändern des Systems sozusagen wie Zündschlüssel verwende.

Der Punkt ist, dass ich mir bereits mit Hackintool den entsprechenden Kext erstellt habe und dass im Grunde jetzt zwar alle USB-Kanäle problemlos laufen, aber die Zuordnungen halt nicht passen - und damit wohl auch nicht die jeweilige Geschwindigkeit?!? Andererseits kann ich an die USB 3.0 Ports auch SSD-Platten hängen und die sind dann recht flott.

Ich habe mir damals Steckkarten gekauft, die laut Hersteller in den alten MACs - also 5.1 OOB laufen sollten.

Ich habe leider keine Eingriffsmöglichkeit, an dem, was mit das Hackintool anzeigt, irgendwas zu ändern. Kann es sein, dass ich einfach nur Unsinn angezeigt bekomme, wohl tatsächlich alles läuft?

[bluebyte](#): Dass die Zuordnungen falsch sind, ist mir klar, deswegen habe ich das Ganze ja gepostet.

Ich habe das System mal vor Jahren gebaut. Die Frage ist nur: Wo genau liegt der Fehler? Bzw. wie kann ich den korrigieren?

Laufen tut das System seit Jahren super - aber warum passt das so nicht?

Ich bin nun zugegebenermaßen nicht wirklich der EDV-Experte. ...

Ein Windows-System habe ich noch - ich experimentiere mal mit dem Tool.