

Startup Sound Boot Chime funktioniert nur temporär

Beitrag von „Voronin“ vom 4. Dezember 2021, 13:30

Hey,

ich mache gerade 'ne witzige Geschichte durch. Vielleicht kann mir jemand helfen.

Mein Ziel ist der Einbau des typischen Apple Startsounds. Ich bin dabei nach der Anleitung des Dortania Guides vorgegangen.

- Nach dem Neustart habe ich ResetNVRAM durchgeführt.
- Jetzt startet der Rechner neu und gibt den Startsound wieder
- Starte ich den Rechner wieder neu, dann gibt es keinen Sound mehr
- Starte ich ihn wiederum neu und führe den ResetNVRAM durch gibt es wieder Sound, allerdings bis zum nächsten Neustart

Hat irgendjemand eine Idee, woran dies liegen kann?