

Clover 5103 von gebr. Hackintosh - ich kann nicht updaten und möchte gerne auf 10.15 oder 11 oder 12

Beitrag von „5T33Z0“ vom 13. Dezember 2021, 01:12

[repro21](#)

- Clover aktualisiert auf r5142
- Treiber aktualisiert
- ACPI Tables eingebaut
- Ein paar fixes aktiviert, die nicht schaden können
- Framebuffer Patch für iGPU eingebaut (Connectorless)
- Kexts aktualisiert
- UsbInjectAll rausgeworfen (wird ersetzt durch XhciPortLimit Quirk)
- USBPortLimitPatches deaktiviert (wird von XhciPortLimit geregelt) (bis macOS 11.3)
- Quirks für Haswell CPU Familie eingebaut
- SMBIOS geändert auf iMac15,1 > empfohlen für diese CPU mit extra GPU.
- Theme auf standard gesetzt um Konflikte zu vermeiden, da das verwendete Theme 8 Jahre alt ist
- Config geprüft mit CloverConfigPlist Validator

EFI Ordner auf FAT32 formatierten USB Stock kopieren und versuchen, davon macOS zu starten (bis macOS 11 mit diesem SMBIOS möglich)

Viel Erfolg

[EFI_r5142.zip](#)