Big Sur - Wlan/Bluetooth Problem

Beitrag von "user232" vom 13. Dezember 2021, 16:08

Big Sur:

Für Intel-Wlan/BT benötigst du den AirportItlwm.kext, BlueToolFixup.kext, IntelBluetoothFirmware.kext, IntelBluetoothInjector.kext und die USB-Ports sollten auch richtig gemappt sein. Geht am besten mit Windows, siehe hier.

Edit:

Monterey:

Für Monterey ist dann der BluetoolFixup.kext nötig, dafür fliegt dann aber der IntelBluetoothInjector.kext raus.