

Probleme mit dem Ton

Beitrag von „MacPeet“ vom 14. Dezember 2021, 18:37

Ich denke eher so:

▼ PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x0)	Dictionary	↕ 1 Schlüssel/Wert-Paare
device-id	Daten	↕ 4 Bytes: 43C80000

In Deiner ersten EFI ist der PCIroot-Pfad wohl auch nicht ganz ok, ferner habe ich nochmal nachgesehen, was Du da drin hattest device-ID A170 ist 100 series Laptop, also hat nix mit heutiger Hardware zu tun.