

ALSD _ALI returns 0 (SMCLightSensor)

Beitrag von „5T33Z0“ vom 17. Dezember 2021, 18:17

Damit der SMCLighSenor funktioniert muss ACPI0008/_ALI in der DSDT vorhanden sein.

Kannst ja ne SSDT schreiben, die den Wert da drun unter macOS einfach auf 1 setzt, mit If (_OSI ("Darwin")) usw.