

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 22. Dezember 2021, 10:48

[macdream](#) Danke für den Hinweis! Ja, das erklärt dann auch, warum es beim Intel-Bluetooth ebenso schlecht funktioniert. Allerdings stand der Rechner bei mir auch direkt unter dem Schreibtisch und ohne Verlängerung ging es trotzdem nicht ausreichend gut.

[Vathek](#) Die Fenvi hat zwei 2,4-GHz-Anschlüsse für WiFi, einen für 5-GHz-WiFi und einen Antennenanschluss für Bluetooth (Bluetooth nutzt ebenfalls 2,4 GHz). Vielleicht kannst du das aus dem Foto und meiner Erklärung dazu in diesem Thread ableiten, welcher Anschluss für was ist: [Antennenbelegung der Fenvi FV-T919](#)