

Fehlermeldung beim booten mit OC und Monterey

Beitrag von „MPC561“ vom 27. Dezember 2021, 20:14

Eine System-UUID, Seriennummer, MLB etc. muss schon noch eingefügt werden.

Ansonsten funktioniert die EFI. Ich habe damit Monterey laufen.