10.7.2 Update -> Panic

Beitrag von "Griven" vom 17. Oktober 2011, 17:39

Lösch mal bitte die ALC8xxHDA.kext (Vorher Backup machen).

Der Enabler läuft höchstwahrscheinlich auf eine ungepachte AppleHDA.Kext und löst damit die Kernelpanik aus. Falls Du vor dem Update deine AppleHDA.kext gesichert hast kannst Du natürlich alternativ auch diese gesicherte Version zurückspielen (timemachine vielleicht?). Um das Ganze nachhaltig zu reparieren musst Du Deine AppleHDA.kext wieder entsprechend patchen. Dieser <u>Apple HDA Audio Lion</u> Thread erklärt wie es geht.