

Seit OC 0.7.7 bekomm ich keinen boot mehr hin

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 16. Januar 2022, 20:39

Normaler weise gehört die IGPU im BIOS und die config.plist deaktiviert (was bei aber aktiv ist)

