## RX 6xxx(XT) Thread, Lieferbarkeit, Kompatibilität, Leistung

Beitrag von "plutect" vom 19. Januar 2022, 14:56

Ok, wenn ich das nicht brauche auch gut laufen tut die 6600XT sehr gut. Ich habe nur in der OC config.plist den <u>PciRoot Pfad</u> usw. eingetragen, sollte in meinem Fall nur Kosmetik sein das in den PCI Einträgen im Systemreport was steht aber ich Bilde mir ein das seit dem ich das eingetragen hatte es wesentlich weniger oft vorkommt das er mit einem schwarzen Bild in den Finder bootet.

Der Monitor ist <u>DIY</u>, Steuerung ähnlich einem Dell UP2715K der braucht für 5120x2880 2DP Kabeln gebündelt.